



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812)
718-25-05

**Управление по Красногвардейскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Красногвардейского района**

195027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д.3, тел. (812) 224-27-84,
E-mail: 16@78.mchs.gov.ru

«10» сентября 2021 г., 12 час. 00 мин. № 32-1-378/1/1
(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 25 августа 2021 года № 32-1-378, учётный № проверки: 78210061000200551382

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Мироновым Андреем Владимировичем – старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Здания специализированного дома престарелых

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
195030, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д.112, к.3, лит.А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Гармония»; ИНН 7840317422;
ОГРН 1057810308643; юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, пр.
Финляндский, д.4, лит.А, пом.14-Н-1374, офис 626

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» сентября 2021 года, 11 час. 00 мин.

по «10» сентября 2021 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с	Структурная единица нормативного	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении

	указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери помещений (бельевая № 105, подсобное помещение № 209), выходящих в эвакуационные коридоры, предназначенные для перемещения пациентов, не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 5.3.9	01.08.2022	
2.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, менее 1,2 метров.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП	01.08.2022	

		1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 5.1.2, пункт 4.3.4		
3.	Минимальная ширина эвакуационного выхода из помещения столовой наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 метра (фактическая ширина – 0,94 метров)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 5.1.4	01.08.2022	
4.	Эвакуационный выход из подвального этажа, предусмотренный через общую лестничную клетку с обособленным выходом наружу, не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.2.2	01.08.2022	

5.	Высота эвакуационных выходов в свету, из лестничных клеток наружу, менее 1,9 метра.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.2.18	01.08.2022	
6.	Ширина пути эвакуации для лестниц расположенных в лестничных клетках, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1 менее 1,35 метра.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.4.1	01.08.2022	
7.	Ширина лестничных площадок здания менее ширины марша лестниц.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	

		<p>статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.4.2</p>		
8.	<p>Лестничные клетки не имеют световых проемов с площадью остекления не менее 1,2 метра с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 метра в наружных стенах на каждом этаже.</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.4.12</p>	01.08.2022	
9.	<p>Здание специализированного дома престарелых и инвалидов с числом койко-мест до 60 не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-ого типа. (В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 54, статья 84; Свод правил «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы</p>	01.08.2022	

	<p>слуху и зрению должны применяться световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения людей). Выбор типа оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического состояния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны исключать возможность негативного воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей).</p>	<p>противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» раздел 7 таблица 2, раздел 6 примечание 3</p>		
10.	<p>Система пожарной сигнализации в здании класса</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический</p>	01.08.2022	

	<p>функциональной пожарной опасности Ф1.1 не обеспечивает дублирование подачи сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 83 часть 7</p>		
11.	<p>Здание специализированного жилого дома для престарелых не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 54, статья 83; Свод правил «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пункт А10 таблица А1</p>	01.08.2022	
12.	<p>Не обеспечивается своевременное обслуживание внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Правила противопожарного режима Российской Федерации пункт 48</p>	01.08.2022	

13.	<p>Предел огнестойкости строительных конструкций здания (косоуры лестниц, ведущих на 2 этаж) не соответствует принятой степени огнестойкости здания (требуемый предел огнестойкости строительных конструкций (косоуров) - R60).</p>	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 87 часть 2 таблица 21</p>	01.08.2022	
14.	<p>Обслуживающий персонал несущий круглосуточное дежурство, не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).</p>	<p>Правила противопожарного режима Российской Федерации пункт 6</p>	01.08.2022	
15.	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечивается проведение, не реже 1 раза в полугодие, практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании.</p>	<p>Правила противопожарного режима Российской Федерации пункт 9</p>	01.08.2022	
16.	<p>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают</p>	<p>Правила противопожарного режима Российской Федерации пункт 6</p>	01.08.2022	

	возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Федерации пункт 26		
17.	Не обеспечивается 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 30	01.08.2022	
18.	В здании для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, не обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В палатах объекта защиты не вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 84	01.08.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Миронов А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Миронов Андрей Владимирович – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 224-27-84, E-mail: 16@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,

контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« ____ » часов « ____ » минут « ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)