

ООО «Гармония»

ИНН 7840317422, КПП 780201001, р/с 40702810700000004037 в АО «Сити Инвест Банк», к/с 30101810600000000702, БИК 044030702

Юр.адрес: 194044, Санкт-Петербург г., Финляндский пр-кт, дом 4, литер А, помещение 14-Н-1374, офис 626

Адрес обособл.подразд.: Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д.33, корп.3, лит.А, пом.13-н;

тел. (812) 702-04-90, факс (812) 702-04-91

Старшему инспектору отделения надзорной деятельности ОНДПР
Красногвардейского района управления по Центральному району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Миронову А.В.

Исх. № 572 от 17.12.2021г.

Уважаемый, Андрей Владимирович!

Общество с ограниченной ответственностью «Гармония» в лице Генерального директора Смирнова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава во исполнение Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности №32-1-378/1/1 от 10.09.2021 г., сообщает Вам о результатах принятых ООО «Гармония» мерах в пансионате «Охта», расположенного по адресу: 195030, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 112, корп. 3, литер А (далее – «Пансионат»):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Двери помещений (бельевого № 105, подсобное помещение № 209), выходящих в эвакуационные коридоры, предназначенные для перемещения пациентов, не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 5.3.9	01.08.2022 г.	Выполнено
2	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, менее 1,2 метров.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 5.1.2, пункт 4.3.4	01.08.2022 г.	Проведен расчет пожарных рисков

Получено

с.ш. Миронов

А.В. Миронов

ООО «Гармония»

ИНН 7840317422, КПП 780201001, р/с 40702810700000004037 в АО «Сити Инвест Банк», к/с 30101810600000000702, БИК 044030702

Юр. адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом 4, литер А, помещение 14-Н-1374, офис 626

Адрес обособл. подразд.: Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д.33, корп.3, лит.А, пом.13-н;
тел. (812) 702-04-90, факс (812) 702-04-91

3	Минимальная ширина эвакуационного выхода из помещения столовой наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 метра (фактическая ширина - 0,94 метров)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 5.1.4	01.08.2022 г.	Произведен расчет пожарных рисков
4	Эвакуационный выход из подвального этажа, предусмотренный через общую лестничную клетку с обособленным выходом наружу, не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.2.2	01.08.2022 г.	Выполнено
5	Высота эвакуационных выходов в свету, из лестничных клеток наружу, менее 1,9 метра.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.2.18	01.08.2022 г.	Выполнено
6	Ширина пути эвакуации для лестниц, расположенных в лестничных клетках, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1 менее 1,35 метра.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.4.1	01.08.2022 г.	Произведен расчет пожарных рисков
7	Ширина лестничных площадок здания менее ширины марша лестниц.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.4.2	01.08.2022 г.	Произведен расчет пожарных рисков
8	Лестничные клетки не имеют световых проемов с площадью остекления не менее 1,2 метра с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 метра в наружных стенах на каждом этаже.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 53, статья 89; Свод правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	01.08.2022 г.	Выполнено

ООО «Гармония»

ИНН 7840317422, КПП 780201001, р/с 40702810700000004037 в АО «Сити Инвест Банк», к/с 30101810600000000702, БИК 044030702

Юр адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом 4, литер А, помещение 14-Н-1374, офис 626

Адрес обособл. подразд.: Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д.33, корп.3, лит.А, пом.13-н;
тел. (812) 702-04-90, факс (812) 702-04-91

9	Здание специализированного дома престарелых и инвалидов с числом койко-мест до 60 не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-ого типа. (В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями послууху и зрению должны применяться световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения людей). Выбор типа оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического состояния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны исключать возможность негативного воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей).	пути и выходы» пункт 4.4.12	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 54, статья 84; Свод правил «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» раздел 7 таблица 2, раздел 6 примечание 3	01.08.2022 г.	Будет выполнено в срок до 01.08.2022 г.
10	Система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не обеспечивает дублирование подачи сигнала о возникновении пожара на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 83 часть 7		01.08.2022 г.	Будет выполнено в срок до 01.08.2022 г.
11	Здание специализированного жилого дома для престарелых не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 54, статья 83; Свод правил «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.		01.08.2022 г.	Будет выполнено в срок до 01.08.2022 г.

ООО «Гармония»

ИНН 7840317422, КПП 780201001, р/с 40702810700000004037 в АО «Сити Инвест Банк», к/с 30101810600000000702, БИК 044030702

Юр. адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом 4, литер А, помещение 14-Н-1374, офис 626

Адрес обособл. подразд.: Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д.33, корп.3, лит.А, пом.13-н;
тел. (812) 702-04-90, факс (812) 702-04-91

		Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пункт А10 таблица А1		
12	Не обеспечивается своевременное обслуживание внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 48	01.08.2022 г.	Выполнено
13	Предел огнестойкости строительных конструкций здания (косоуры лестниц, ведущих на 2 этаж) не соответствует принятой степени огнестойкости здания (требуемый предел огнестойкости строительных конструкций (косоуров) - R60).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 1 часть 2 пункт 1, статья 6 часть 1 пункт 2, статья 87 часть 2 таблица 21	01.08.2022 г.	Выполнено
14	Обслуживающий персонал, несущий круглосуточное дежурство, не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 6	01.08.2022 г.	Выполнено
15	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечивается проведение, не реже 1 раза в полугодие, практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 9	01.08.2022 г.	Выполнено
16	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 26	01.08.2022 г.	Выполнено
17	Не обеспечивается 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 30	01.08.2022 г.	Выполнено

ООО «Гармония»

ИНН 7840317422, КПП 780201001, р/с 40702810700000004037 в АО «Сити Инвест Банк», к/с 30101810600000000702, БИК 044030702

Юр. адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом 4, литер А, помещение 14-Н-1374, офис 626

Адрес обособл. подразд.: Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д.33, корп.3, лит.А, пом.13-н;

тел. (812) 702-04-90, факс (812) 702-04-91

эксплуатации систем противопожарной защиты.			
18 В здании для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, не обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В палатах объекта защиты не вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 84	01.08.2022 г.	Выполнено

С уважением,
Генеральный директор ООО «Гармония»

А.В. Смирнов

