

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
« _____ » _____ 2021 г.
учётный № проверки 78210061000200557036



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Курортному району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1, тел. (812) 437-34-09,
bogpn_spb@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 35-1-382/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Общество с ограниченной ответственностью «Гармония», ИНН: 7840317422.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки
№ 35-1-382 от «25» августа 2021 года
в период с «15» сентября 2021 г. по «15» сентября 2021 г.

инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Курортного района управления по Курортному району Главного управления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Коробко Иваном Андреевичем, лейтенантом внутренней службы,
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка объекта защиты – встроенные помещения социального назна-
чения (дом для престарелых граждан), расположенного по адресу: 197706, Санкт-Петербург,
г. Сестрорецк, ул. Первого Мая, д. 3, лит. А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Роцинская Валерия Владими-
ровна (по доверенности от 13.09.2021)

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечена установка в номерах для проживания планов эвакуации на случай пожара.	п. 84 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.08.2022	
2.	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	
3.	В коридоре более 15 метров (фактически 20,2 м) без естественного проветривания не предусмотрена противодымная вентиляция для удаления продуктов горения при пожаре.	п. 1 ч. 2 ст1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	01.08.2022	
4.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации при двустороннем открывании дверей в коридор менее нормативного. (фактически 0,5 м)	п. 1 ч. 2 ст1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	
5.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.08.2022	
6.	Не допускать размещение в коридорах на путях эвакуации оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте	п. 1 ч. 2 ст1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о требо-	01.08.2022	

	менее 2 м, а также встроенных шкафов	ваниях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 свода правил СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»		
7.	Не обеспечены горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (перед наружными дверями)	п. 1 ч. 2 ст1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.21 свода правил СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

упр. Владимир Александрович
Александров
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Владимир Александрович
 (подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
 Курортного района управления по Курортному району
 Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
 Коробко И.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

