

Юр. адрес: 194104, Санкт-Петербург, Финляндский пр-кт, дом 4, литер А, помещение 14-Н-1374, офис 626
 Адрес обособл. подразд.: Санкт-Петербург, пр. Новочеркаский, д.33, корп.3, лит.А, пом.13-н;
 тел. (812) 702-04-90, факс (812) 702-04-91

Исх. № _____ от 07.12.2021г.

Инспектору отделения надзорной деятельности ОНДПР
 Курортного района управления по Курортному району
 Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
 Коробко И.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Гармония» в лице Генерального директора Свиринова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава во исполнение Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №35-1-3822, сообщает Вам о мерах в пансионате «Сестрорецк», расположенного по адресу: 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Первого Мая, д. 3, литер А (далее – «Пансионат»):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1	Не обеспечена установка в номерах для проживания планов эвакуации на случай пожара	п. 84 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022 г.	Выполнено
2	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 7 ст. 83 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022 г.	Выполнено
3	В коридоре более 15 метров (фактически 20,2 м) без естественного проветривания не предусмотрена противодымная вентиляция	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2. Свода	01.08.2022 г.	Бюджет выполнено в срок до 01.08.2022 г.

ИИН 7840317422, КПП 780201001, р/с 407028107000000004037 в АО «Сити Инвест Банк», к/с 30101810600000000702, БИК 044030702

Б.И.И. ОМДР Курортного р-на Коробко И.А.
 Подпись: 13.12.2021

Юр. адрес: 194044, Санкт-Петербург г. Финляндский пр-кт, дом 4, литер А, помещение 14-Н-1374, офис 626
 Адрес обособл. подразд.: Санкт-Петербург, пр. Новочеркаский, д.33, корп.3, лит.А, пом.13-н;
 тел. (812) 702-04-90, факс (812) 702-04-91

ООО «Гармония»

4	Для удаления продуктов горения при пожаре Ширина горизонтальных участков путей эвакуации при двустороннем открывании дверей в коридор менее нормативного (фактически 0,5 м)	правила СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.3.4, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022 г.	Выполнено
5	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022 г.	Выполнено
6	Не допустить размещение в коридорах на путях эвакуации оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, а также встроенных шкафов	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022 г.	Будет выполнено в срок до 01.08.2022 г.
7	Не обеспечены горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (перед наружными дверями)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.21. Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022 г.	Будет обеспечено в срок до 01.08.2022 г.

С уважением,
 Генеральный директор ООО «Гармония»



А.В. Смирнов

ИНН 7840317422, КПП 780201001, р/с 40702810700000004037 в АО «Сити Инвест Банк», к/с 30101810600000000702, БИК 044030702