

Генеральный директор общества с  
ограниченной ответственностью «Дом  
дружбы»  
Рунде А.П.

« 14 » августа 2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 14/21-К**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)**

- 1.1. Наименование объекта: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ДРУЖБЫ»
- 1.2. Адрес объекта: 188820, Ленинградская область, Выборгский район, городской поселок Рощино, Первомайское шоссе, дом 15, корпус 17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 1 этаж, 464 кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка: да, 2 Га.
- 1.4. Год постройки здания: 1965 год  
год последнего капитального ремонта: 2020 год
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не планируется

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование)  
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ДРУЖБЫ»
- 1.7. Юридический адрес организации: 188820, Ленинградская область, Выборгский район, городской поселок Рощино, Первомайское шоссе, дом 11 корпус 6, комната 1
- 1.8. Основания для пользования объектом: договор аренды №2/2021-Ар
- 1.9. Форма собственности: частная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: -
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: -
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: -

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Вид деятельности: (по ОКВЭД)

ОКВЭД-87.30, Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

2.3. Форма оказания услуг: стационарная, по месту предоставления услуги

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые люди

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К,О,С,Г,У)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 27-35 человек

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 400 м.

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), нет

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие

3.1.4. Перепады высот на пути: есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*> |
|-------|--|---|
| 1     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-(К, О, У)<br>ДУ-(С, Г)   |
| 2     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-(О, Г, У)<br>ДУ-(К, С)   |
| 3     | Вход (входы) в здание  | ДЧ-(К, О, Г, У)<br>ВНД-(С)  |
| 4     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)   | ДУ-(С)<br>ДЧ-(К, О, Г, У)   |
| 5     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ-(С)<br>ДЧ-(К, О, Г, У)   |
| 6     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-(К, О, Г, У)<br>ДУ-(С)   |
| 7     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД   |

<\*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (**К** - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, **О** - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** - инвалиды с нарушениями зрения, **Г** - инвалиды с нарушениями слуха, **У** - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (**К, О, С, Г, У**) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

ДУ (К,О,С,Г,У)

### 4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*> |
|-------|--|---|
| 1     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | при выделении финансирования                      |
| 2     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | согласно плану мероприятий                        |
| 3     | Вход (входы) в здание  | согласно плану мероприятий                        |
| 4     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)   | согласно плану мероприятий                        |
| 5     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | согласно плану мероприятий                        |
| 6     | Санитарно-гигиенические помещения                            | согласно плану мероприятий                        |
| 7     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | согласно плану мероприятий                        |
| 8     | Все зоны и участки   | -   |

<\*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2.Период проведения работ: 2021-2025 год в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от «11» марта 2021 г.

2.Согласованного плана мероприятий поэтапного повышения уровня доступности объекта от «11» марта 2021 г.



**АНКЕТА (титульный лист, часть I)**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
 для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование организации** (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ДРУЖБЫ»**

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| <b>ООО «ДОМ ДРУЖБЫ»</b>  |                        |   |
| 1204700017246  |                        | ОГРН  |
| (полное и сокращенное наименование организации)  |                        |   |
| <b>Вид деятельности организации</b> (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной) |                        |   |
| 87.30  |                        | ОКВЭД основной  |
| <b>Форма собственности</b>   | Частная<br>16          | ОКФС  |
| (указывается форма собственности по ОКФС)  |                        |   |
| <b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>  | Генеральный директор   | Рунде Анна Павловна   |
| <b>Телефон, факс руководителя организации</b>  | Тел. +7931962-90-30    | -   |
| <b>E-mail организации</b>  | domdruzbispb@gmail.com |   |
| <b>Юридический адрес организации</b>   | адрес<br>188820        | Ленинградская область, Выборгский район, городской поселок Рощино, Первомайское шоссе, дом 11 корпус 6, комната 1 |
| (индекс)   |                        | (почтовый адрес)  |
| <b>Фактический адрес организации</b>   | адрес<br>188820        | Ленинградская область, Выборгский район, городской поселок Рощино, Первомайское шоссе, дом 15 корпус 17           |
| <b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>   |                        |   |
| (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)        |                        |   |
| <b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>                                      |                        |   |
| <b>Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация</b>                                  |                        |   |
| Тел. (812)   | Факс (812)             |   |
| <b>Наименование вышестоящей организации</b>  | -                      | ОГРН  |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации)   |                        |   |
| <b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>   | -                      | -   |
| (индекс)   |                        | (почтовый адрес)  |
| <b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>  | -                      |   |
| <b>Телефон, факс вышестоящей организации</b>   | Тел.                   | Факс  |
| <b>E-mail вышестоящей организации</b>  |                        |   |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».



**Титульный лист, часть II**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p> | <p>Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ДРУЖБЫ»</p>   |
| <p><b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)</p>  | <p>Ленинградская область, Выборгский район, городской поселок Рошино, Первомайское шоссе, дом 15 корпус 17</p> |
| <p><b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв. м.)</p>  | <p>464 кв. м</p>   |
| <p><b>Этаж / этажи расположения объекта</b><br/>(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>  | <p>1 этаж</p>  |
| <p><b>Кадастровый номер объекта</b></p>   | <p>47:01:0000000:26207</p>   |
| <p><b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>   | <p>все возрастные категории</p>  |
| <p><b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с ограничениями в развитии.</p>   | <p>К, О, С, Г, У</p>   |
| <p><b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)</p>  | <p>нет</p>   |

АНКЕТА (основная часть)

| п/п   | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта   | Объекте  |   |  |                 |  | 6       | 7   | 8                 | 9        | 10 | 11 |
|---|--|--|---|--|-----------------|--|---------|-----|-------------------|----------|----|----|
|   |  | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Длина измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)   |         |     |                   |          |    |    |
|   | Наименование параметра, назначение параметра для:<br>«К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,<br>«О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,<br>«С» - инвалидов с нарушениями зрения,<br>«Г» - инвалидов с нарушениями слуха,<br>«У» - инвалиды с отклонениями в развитии. |  |   |  |                 | 6  | 7       | 8   | 9                 | 10       | 11 |    |
|   |  |  |   |  |                 |  |         |     |                   |          |    |    |
| <b>1. Подходы к объекту, пути движения</b>                    |  |  |   |  |                 |  |         |     |                   |          |    |    |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)                              |  |  |   |  |                 |  |         |     |                   |          |    |    |
| <b>Администрация Выборгского района Ленинградской области</b> |  |  |   |  |                 |  |         |     |                   |          |    |    |
| 1.1   | Путь пешеходного движения  | 1  | 0   | 0  | 0               | Ширина пешеходных путей «К»  | м       | 1   | Не менее 1,2      | п. 5.1.7 |    |    |
|   |  | 0  | 0   | 0  | 0               | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У» | наличие | нет |                   | п.5.1.2  |    |    |
|   |  | 0  | 0   | 1  | 1               | Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»   | %       | -   | не более 8 (1:12) | п.5.1.8  |    |    |

Примечание

№ пункта,  
№ рисунка  
СП59.13330.2016;  
прочие СП, ГОСТ





|     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |           |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-----------|
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05              | п.5.1.9   |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не более 0,025    | п.5.1.9   |
| 1.2 | Лестницы (на подходах к объекту, на участках)                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М | 0,35-0,4          | п. 5.1.12 |
| 1.3 | Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М | Не более 5 (1:20) | п. 5.1.14 |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М | 0,9- 1,0          | п. 5.1.15 |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М | Не менее 1,6      | п. 6.2.17 |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М | Не менее 1,6      |           |

## 2. Входной узел

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

### Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ДРУЖЬБЫ»

|                                       |   |   |   |   |   |   |      |              |               |           |  |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|--------------|---------------|-----------|--|
| Название зоны (технического средства) |   |   |   |   |   |   |      |              |               |           |  |
| 2.1 Наружные лестницы                 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,35 | М            | 0,35-0,4      | п. 5.1.12 |  |
|                                       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,12 | М            | 0,12- 0,15    |           |  |
|                                       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,45 | М            | Не менее 1,35 |           |  |
|                                       | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -    | М            | 0,9           | П. 6.2.11 |  |
|                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -    | наличие      |               | п.6.1.2   |  |
|                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -    | М            | 0,9           | п. 6.2.11 |  |
|                                       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | да   | соответствие |               | п. 5.1.11 |  |
|                                       | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет  | наличие      |               | п.5.1.12  |  |

|     |   |   |   |   |   |   |              |     |                   |                             |
|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|-----|-------------------|-----------------------------|
|     | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Завершение горизонтальной части поручня<br>длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»                              | м            | -   | 0,3               | П. 6.2.11                   |
|     | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Диаметр округлого сечения поручня<br>«О», «С», «Г», «У»   | м            | -   | 0.03- 0,05        | ГОСТ Р 51261-99<br>П.6.2.12 |
|     | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Расстояние между поручнем и стеной<br>«О», «С», «Г», «У»  | м            | -   | не менее 0,045    |                             |
|     | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | То же для стены с шероховатой поверхностью<br>«О», «С», «Г», «У»  | м            | -   | не менее 0,06     |                             |
| 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уклон пандуса «К»   | % (уклон)    | 6,0 | Не более 5 (1:20) | п. 6.1.2                    |
|     |   |   |   |   |   | Уклон пандуса припри ограниченном участке<br>застройки или при наличии подземных<br>коммуникаций перед входом «К» | % (уклон)    | -   | Не более 8 (1:12) |                             |
| 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина пандуса «К»  | м            | -   | Не менее 0.75     | П.6.1.3                     |
| 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными<br>платформами шириной «К»  | м            | -   | Не менее 1,6      | п. 6.2.17                   |
| 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | «К»   | наличие      | нет |                   |                             |
| 2.6 |   |   |   |   |   |   |              |     |                   |                             |
|     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Навес «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | да  |                   | п. 6.1.4                    |
|     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | да  |                   | СПТ 35-101-2001             |
|     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | да  |                   |                             |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поперечный уклон  | %            | -   | 1-2               | п. 6.1.4                    |
|     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Поверхность покрытий твердая, не<br>допускающая скольжения при намокании<br>«К», «О», «С», «Г», «У»               | соответствие | да  |                   |                             |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота площадки без пандуса   | м            | -   | Не более 0,025    | п.4.1.9                     |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина входной площадки «К»   | м            | -   | ≥ 1,50            | п. 5.1.3                    |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глубина входной площадки «К»  | м            | -   | ≥ 1,85            | п. 5.1.3                    |





|  |                     |   |   |   |   |   |  |     |  |  |  |  |          |
|--|---------------------|---|---|---|---|---|--|-----|--|--|--|--|----------|
|  | общественных зданий |   |   |   |   | турникеты шириной в свету «К»   |  |     |  |  |  |  |          |
|  |                     |   |   |   |   | Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»   |  | -   |  |  |  |  |          |
|  |                     | 0 | 1 | 1 | 1 | Звуковые информаторы «С»  |  | нет |  |  |  |  | п. 6.5.7 |
|  |                     | 0 | 1 | 1 | 1 | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» |  | нет |  |  |  |  |          |

### 3. Пути движения внутри здания

|     |                                       | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |          |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----------|
|     |                                       | Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ДРУЖБЫ» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |          |
| 3.1 | Название зоны (технического средства) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |          |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания    | 0   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3            |          |
|     |                                       | 0   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3            | п. 6.2.3 |
|     |                                       | 0   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3            |          |
|     |                                       | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Не менее 1,5   | п. 6.2.1 |
|     |                                       | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Не менее 2,0   |          |
|     |                                       | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | не менее 0,9   | п. 6.2.2 |
|     |                                       | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | не менее 1,4   | п. 6.2.2 |
|     |                                       | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | не менее 1,2   | п. 6.2.2 |
|     |                                       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |                | п. 6.2.6 |
|     |                                       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 0,05  |          |
|     |                                       | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не более 0,013 | п. 6.2.7 |

|      |  |   |   |   |   |   |              |     |                |                                |                              |
|------|--|---|---|---|---|---|--------------|-----|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| 3.2  | Дверные проёмы   | 1 | 1 | 1 | 1 | Ширина «К»  | м            | 0,8 | Не менее 0,9   | п. 6.2.4                       |                              |
| 3.3  | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | 1 | 0 | 0 | 0 | Ширина «К»  | м            | 1,0 | Не менее 0,9   | п. 6.2.4                       |                              |
|      |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота порогов или перепад высот «К», «С»   | м            | -   | Не более 0,014 | п. 6.2.4                       |                              |
|      |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»   | наличие      | нет |                | п. 6.4.1                       |                              |
| 3.4  | Внутренние лестницы  | 0 | 0 | 0 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»   | м            | -   | 0,28 - 0,35    | СП 118.13330.2012 п.6.2.8      |                              |
| 3.5  | Пандусы стационарные   | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота одного подъема «К»   | м            | -   | Не более 0,45  | п. 6.2.9,                      |                              |
| 3.6  | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»  | м            |     | Не менее 0,8   | п. 6.2.9                       |                              |
| 3.7  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением          | 0 | 0 | 0 | 0 | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»   | м            | -   | Не менее 1,6   | п. 6.2.17<br>ГОСТ Р 51630-2000 |                              |
| 3.8  | Подъемники мобильные   | 0 | 0 | 0 | 0 | Подъемники мобильные «К»  | наличие      | нет |                |                                | С<br>посторонне<br>й помощью |
| 3.9  | Лифты  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина кабины «К»   | м            | -   | Не менее 1,1   | п. 6.2.14                      |                              |
| 3.10 | Эскалаторы   | 0 | 0 | 0 | 0 | Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»  | наличие      | -   |                | п.6.2.18                       |                              |
| 3.11 | Пути эвакуации   | 0 | 0 | 0 | 0 | Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола | соответствие | -   |                | П.6.2.8                        |                              |

|  |  |   |   |   |   |  |              |    |  |          |
|--|--|---|---|---|---|--|--------------|----|--|----------|
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, светящейся в темноте «О», «С», «Г», «У» | соответствие | -  |  | п.6.2.29 |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | да |  | п.6.5.5  |
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»             | наличие      | да |  | п.6.5.1  |

#### 4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

#### Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ДРУЖБЫ»

#### Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях

|       |                                      |   |   |   |   |  |              |     |                             |          |
|-------|--------------------------------------|---|---|---|---|--|--------------|-----|-----------------------------|----------|
| 4.1.  |                                      |   |   |   |   |  | %            | 5   | 5, но не менее одного места | п. 8.1.3 |
| 4.1.1 | Зона (зоны) обслуживания посетителей | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»  |              |     |                             |          |
| 4.1.2 | Коридоры, места ожидания             | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»   | м            | -   | не менее 3,2                | п.7.3.5  |
|       |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»  | м            | -   | не менее 2,8                |          |
|       |                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор            | наличие      | -   |                             | п.7.1.6  |
|       |                                      | 0 | 1 | 1 | 1 | Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»   | наличие      | нет |                             | п.6.5.4  |
|       |                                      | 0 | 1 | 1 | 1 | Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г» | соответствие | нет |                             |          |
|       |                                      | 0 | 1 | 1 | 1 | Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»   | м            | -   | 1,5-4,5                     |          |
|       |                                      | 0 | 1 | 1 | 1 | Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»  | наличие      | нет |                             | п. 8.1.6 |
|       |                                      | 0 | 1 | 1 | 1 | Тактильная информация о местах получения   | наличие      | нет |                             |          |





|  |  |   |   |   |   |  |         |     |          |          |
|--|--|---|---|---|---|--|---------|-----|----------|----------|
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие | нет |          |          |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»  | наличие | нет |          |          |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота расположения писсуара «К»   | м       | -   | 0,45-0,5 |          |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет |          | п. 6.3.6 |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»                             | наличие | нет |          |          |
|  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»                | наличие | нет |          | п.6.3.6  |

#### 6. АВТОСТОЯНКИ

| 6.1 | Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | 0 | 1 | 1 | 1 | Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»  | %       | - | 10% мест от общего количества (но не менее одного места) | п. 5.2.1 |
|-----|---|---|---|---|---|--|---------|---|--|----------|
|     |   | 0 | 1 | 1 | 1 | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»   | м       | - | Не далее 50  | п. 5.2.2 |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»   | м       | - | Не далее 100   |          |
|     |   | 0 | 1 | 1 | 1 | Ширина зоны для парковки «К»   | м       | - | 3,6  | п. 5.2.4 |
|     |   | 0 | 1 | 1 | 1 | Длина зоны для парковки «К»  | м       | - | 6,0  |          |
|     |   | 0 | 1 | 1 | 1 | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»                   | наличие | - |  | п. 5.2.1 |
|     |   | 0 | 1 | 1 | 1 | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие | - |  |          |
|     |   | 0 | 1 | 1 | 1 | Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности   | м       | - | от 1,5 до 2,0  |          |

|     |                            |   |   |   |   |  |         |     |         |
|-----|----------------------------|---|---|---|---|--|---------|-----|---------|
| 6.2 | Многоуровневые автостоянки | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках | Наличие | нет | П.5.2.5 |
|-----|----------------------------|---|---|---|---|--|---------|-----|---------|

+7 (921) 364-83-48  
Телефон

Председатель МРОО «Прекрасный Мир»  
Заполнил Анкету:

Никитин А.Г.  
ФИО

«    »    \_\_\_\_\_ г.

Согласовано:

  
ФИО

« 16 » апреля 2021 г.


Должность руководителя обследованного  
объекта





**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

поэтапного повышения уровня доступности объекта: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ДРУЖБЫ» и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов на 2021-2025 годы, находящегося по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский район, городской поселок Рошино, Первомайское шоссе, дом 15, корпус 17

**Организация доступности объекта**

| №<br>п/п | Наименование и фото зоны  | Наименование мероприятия   | Виды<br>ремонта<br>ОСИ,<br>виды<br>других<br>работ | Сроки<br>исполнения<br>мероприятий | Ожидаемый<br>результат<br>по<br>состоянию<br>доступности<br>ОСИ |
|----------|---|--|--|------------------------------------|---|
|          |   |  |  |                                    |   |
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5                                  | 6   |
| 1.       | <p><b>Вход на территорию</b></p>  | <p>-Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. п.5.1.1 СП 59.13330.2016</p> <p>-Установить кнопку вызова ответственного сотрудника.</p> | ТР   | 2021-2025<br>год                   | ДП-В  |
|          |   |  | ТР   | 2021-2025<br>год                   | ДЧ-В  |

|    |   |  |    |                  |        |
|----|---|--|----|------------------|--------|
| 2. | <p><b>Вход в учреждение</b></p>  | <p>-Привести наружный стационарный пандус в соответствие нормативам, произвести реконструкцию опорных поручней вдоль пандуса согласно п. 5.1.14 СП 59.13330.2016,<br/>         - Установить опорные поручни наружного лестничного марша согласно СП 59.13330.2016<br/>         -Выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничного марша п.5.1.12 СП 59.13330.2016</p> | ТР | 2021-2025<br>год | ДЧ-О,С |
| 3. | <p><b>Пути эвакуации</b></p>    | <p>-Разработать пути эвакуации для инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2016 п.5.2.34 и пожарных рисков.</p>  | ТР | 2021-2025<br>год | ДЧ-В   |
| 4. | <p><b>Санитарно-гигиенические помещения</b></p>   | <p>- Установить тактильную мнемосхему туалета выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом п.6.5.9 СП 59.13330.2016<br/>         -Обозначить пиктограммой доступности для инвалидов выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом</p>   | ТР | 2021-2025<br>год | ДП-В   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  | <p>п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>-Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей согласно п.6.3.3 СП 59.13330.2016</p> <p>- Установить кнопку тревожной сигнализации согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2016</p> <p>-Оборудовать умывальник опорным поручнем согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016</p> <p>ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные - стационарные реабилитационные.</p> <p>Типы и технические требования</p> <p>п. 6.3.3 СП 59.13330.2016,</p> <p>-Установить опорный стационарный поручень около унитаза согласно п.6.3.3 СП 59.13330.2016</p> |  |
|---|---|---|--|

\* Указывается: ПСД – подготовка проектно-сметной документацией; КР- капитальный ремонт; ТР – текущий ремонт; СТР – строительство

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно;

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:

**доступно частично всем (ДЧ-В)**

Период проведения работ: 2021-2025-г.

Согласовано с Межрегиональной общественной организацией помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Председатель

Никитин А.Г.

«11» марта 2021 г.



## АКТ

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта)

### ***Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ДРУЖБЫ»***

#### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

***188820, Ленинградская область, Выборгский район, городской поселок***

***Роцино, Первомайское шоссе, дом 15, корпус 17***

Сведения об Объекте:

***-отдельно стоящее здание, 1 этаж, 464 кв. м.***

***наличие прилегающего земельного участка: да, 2 Га;***

Форма собственности: аренда ***частная;***

Основание для пользования Объектом: ***договор аренды №2/2021-Ар;***

Административно-территориальная подведомственность: ***региональная;***

Наименование и адрес вышестоящей организации: -

#### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Основной вид деятельности: ***ОКВЭД-87.30***

***Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания ;***

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,  
вместимость, пропускная способность): ***– 27-35 человек,***

Форма способа оказания услуг: ***стационарная, по месту предоставления услуги;***

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного  
возраста, пожилые; все возрастные категории): ***пожилые люди;***

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа  
на Объект: ***инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-  
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением  
зрения.***

Мы, нижеподписавшиеся,

***Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ  
ДРУЖБЫ» Рунде Анна Павловна действующий на основании устава с одной стороны  
и председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам  
«Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили  
настоящий акт о нижеследующем:***

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)  
в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить  
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или  
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту  
предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (частично соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет;* дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (не соответствуют С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : *нет;*
  - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
  - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: *нет;*
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет;*
    - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
    - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения **ООО «ДОМ ДРУЖБЫ»** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://dear-dom.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *нет;*

### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ДРУЖБЫ»**, расположенное по адресу: **188820, Ленинградская область, Выборгский район, городской поселок Роцино, Первомайское шоссе, дом 15, корпус 17** и учитывая, что до проведения реконструкции, ремонта помещений, в которых



расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п                | Категории инвалидов, для которых разработаны меры<br>К, О, С, Г, У | Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта   | № приказа, дата                                   |
|----------------------|--|---|---|
| 1                    | 2  | 3   | 4   |
| <b>Основные меры</b> |  |   |   |
| 1                    |  | <b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>   |   |
| 1.1                  | К,О,С,Г  | Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.  |   |
| 1.2                  | К,О,С,Г  | <b>Приказом № 1-03-21 от 01.03.2021г.</b><br>назначены ответственные сотрудники:<br><i>-Генеральный директор Рунде Анна Павловна</i><br>для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. | <b>Приказ<br/>№ 1-03-21<br/>от<br/>01.03.2021</b> |
| 2                    |  | <b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>  |   |
| 2.1                  | К,О,С,Г  | <u>Вход на территорию.</u><br>Территория ограждена забором. Установлена дверь, габариты соответствуют нормам. Установлены раздвижные ворота.<br>Вход на территорию не обозначен тактильной вывеской с наименованием учреждения, режимом работы.<br>Отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника.   |   |
| 2.2                  | К,О,С,Г  | <u>Вход в учреждение.</u><br>При входе в учреждение наружная лестница, три ступени. Краевые ступени не имеют контрастного выделения, отсутствуют опорные поручни. Установлен пандус. Установлен навес, освещение, водоотвод.  |   |
| 2.3                  | О,С,Г  | Габариты дверного проёма не имеют контрастную маркировку (дверь, стена, ручка).<br>Входной узел не адаптирован для инвалидов по зрению.   |   |
| 2.4                  | К,О,С,Г  | Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее   | <b>Приказ<br/>№ 1-03-21<br/>от<br/>01.03.2021</b> |

|  |                  |  |   |
|--|------------------|--|---|
|  |                  | специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2   |   |
| 3  |                  | <b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>   |   |
| 3.1                                      | <b>К,О,С,Г</b>   | Подъемные платформы, переходы в другое здание, лифты отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы доступны.   |   |
| 4  |                  | <b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>  |   |
| 4.1                                      | <b>К,О,С,Г</b>   | Зона целевого назначения помещений, предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже. Предусмотрены отдельные помещения для проживания инвалидов. Для инвалидов в помещении достаточно места для перемещения. Перемещение к душевой, санитарно-гигиеническому помещению доступно. В наличии имеются универсальные кресла коляски, универсальные кресла-каталки с санитарным оснащением, механическая кресло-коляска, кресло-каталка, ходунки. |   |
| 4.3                                      | <b>К,О,С,Г</b>   | Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2   | <b>Приказ<br/>№ 1-03-21<br/>от<br/>01.03.2021</b> |
| 5  |                  | <b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>  |   |
| 5.1                                      | <b>К,О,С,Г</b>   | Внутреннее оборудование санитарно-гигиенического помещения соответствует требованиям для инвалидов. Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Душевая не адаптирована для инвалидов с нарушением зрения. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)  |   |
| 5.2                                      | <b>К,О,С,Г</b>   | Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками, указанных в п.1.2   | <b>Приказ<br/>№ 1-03-21<br/>от<br/>01.03.2021</b> |
| 6  |                  | <b>Информационное обеспечение на Объекте</b>   |   |
| 6.1                                      | <b>К,О,С,Г</b>   | Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2   | <b>Приказ<br/>№ 1-03-21<br/>от<br/>01.03.2021</b> |
| 6.2                                      | <b>К,О,С,Г,У</b> | На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://dear-dom.ru/">http://dear-dom.ru/</a> размещена информация о предоставляемых услугах, контактная информация.  |   |
| <b>Дополнительные меры (при наличии)</b> |                  |  |   |
| 7  |                  | <b>Зона: пути движения к Объекту</b>   |   |
| 7.1                                      | <b>К,О,С,Г,У</b> | Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта -300м.  |   |

|     |     |   |  |
|-----|-----|---|--|
| 8   |     | Зона: места парковки для автомобилей инвалидов                        |  |
| 8.1 | К,О | Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет. |  |

Директор

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Никитин А.Г. /

М.П.



Дата